

目視点検結果表(H30現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	現況劣化度	総合劣化度 (築年数+現況劣化度)	評価	耐震化状況	耐震性
1	下田市立稲生沢公民館	生涯学習	H5	S造	25	12	37	B	診断済・補強済	○
2	下田市立朝日公民館	生涯学習	S63	RC造	30	15	45	B	新耐震(S56～)	○
3	下田市立中公民館	生涯学習	S49	S造	44	31.5	75.5	D	診断済・未補強	×
4	下田市立本郷公民館	生涯学習	S43	S造	50	40.5	90.5	D	診断済・未補強	×
5	下田市立白浜公民館	生涯学習	S53	S造	40	33	73	D	診断済・未補強	×
6	下田市立図書館	生涯学習	S50	RC造	43	33	76	D	診断済・未補強	×
7	下田市立吉佐美運動公園	生涯学習	H17	木造	13	7.5	20.5	A	新耐震(S56～)	○
8	尾ヶ崎展望台案内所	観光交流	H9	RC造	21	15	36	B	新耐震(S56～)	○
9	下田市立給食センター	学校教育	H27	S造	3	15	18	A	新耐震(S56～)	○
10	下田幼稚園	学校教育	H4	S造	26	21	47	B	新耐震(S56～)	○
11	下田保育所	学校教育	S63	RC造	30	12	42	B	新耐震(S56～)	○
12	下田認定こども園	学校教育	H25	S造	5	6	11	A	新耐震(S56～)	○
13	地域子育て支援センター	学校教育	H21	木造	9	6	15	A	新耐震(S56～)	○
14	老人憩の家	福祉事務所	S48	S造	45	43.5	88.5	D	不明	×
15	下田市総合福祉会館	福祉事務所	S62	RC造	31	27	58	C	新耐震(S56～)	○
16	下田市役所	総務	S31	S造	62	36	98	D	未診断(～S56)	×
17	第1分団第1部消防団詰所 (川端)	防災安全	S55	S造	38	19.5	57.5	C	未診断(～S56)	×
18	第1分団第2部消防団詰所 (町中)	防災安全	S53	木造	40	13.5	53.5	C	未診断(～S56)	×
19	第1分団第3部消防団詰所 (下田公園下)	防災安全	H5	S造	25	12	37	B	新耐震(S56～)	○
20	第1分団第4部消防団詰所 (消防署)	防災安全	H5	S造	25	6	31	B	新耐震(S56～)	○
21	第2分団第1部消防団詰所 (本郷)	防災安全	S39	CB造	54	18	72	D	未診断(～S56)	×
22	第2分団第2部消防団詰所 (河内)	防災安全	S51	木造	42	27	69	C	未診断(～S56)	×
23	第2分団第3部消防団詰所 (大沢)	防災安全	H27	S造	3	6	9	A	新耐震(S56～)	○
24	箕作地区コミュニティ消防センター	防災安全	H17	S造	13	12	25	A	新耐震(S56～)	○
25	第3分団第2部消防団詰所 (須原)	防災安全	S55	木造	38	13.5	51.5	C	未診断(～S56)	×
26	第3分団第3部消防団詰所 (稲梓小下)	防災安全	S50	木造	43	19.5	62.5	C	未診断(～S56)	×
27	第4分団第1部消防団詰所 (横川)	防災安全	H23	S造	7	6	13	A	新耐震(S56～)	○

目視点検結果表(H30現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	現況劣化度	総合劣化度 (築年数+現況劣化度)	評価	耐震化状況	耐震性
28	第5分団第1部消防団詰所 (柿崎)	防災安全	H28	木造	2	6	8	A	新耐震(S56～)	○
29	第5分団第3部消防団詰所 (須崎)	防災安全	S63	S造	30	13.5	43.5	B	新耐震(S56～)	○
30	第6分団第1部消防団詰所 (吉佐美)	防災安全	S63	S造	30	6	36	B	新耐震(S56～)	○
31	第6分団第2部消防団詰所 (大賀茂)	防災安全	S54	木造	39	21	60	C	未診断(～S56)	×
32	第6分団第3部消防団詰所 (田牛)	防災安全	S48	木造	45	13.5	58.5	C	未診断(～S56)	×
33	白浜地区防災センター	防災安全	H28	S造	2	6	8	A	新耐震(S56～)	○
34	消防団本部倉庫(蓮台寺)	防災安全	S52	S造	41	18	59	C	未診断(～S56)	×
35	下田公園(トイレ等)	建設	H13	RC造	17	6	23	A	新耐震(S56～)	○
36	本郷公園(トイレ等)	建設	S44	RC造	49	6	55	C	診断不要	-
37	小山田公園(トイレ)	建設	S44	RC造	49	12	61	C	診断不要	-
38	中村中央公園(トイレ)	建設	S48	RC造	45	6	51	C	診断不要	-
39	中村東公園(トイレ)	建設	S48	RC造	45	12	57	C	診断不要	-
40	立野公園(トイレ)	建設	S55	RC造	38	7.5	45.5	B	診断不要	-
41	爪木崎グリーンエリア(管理棟)	産業振興	S51	RC造	42	45	87	D	不明	×
42	爪木崎グリーンエリア (爪木崎自然公園温室)	産業振興	S54	S造	39	27	66	C	不明	×
43	爪木崎水仙園(トイレ)	観光交流	H20	木造	10	6	16	A	新耐震(S56～)	○
44	下田市営じん芥処理場① (ごみ焼却場)	環境対策	S57	RC造	36	30	66	C	未診断(～S56) ※設計段階では旧基準	×
45	下田市営じん芥処理場② (環境対策課事務所)	環境対策	S57	S造	36	25.5	61.5	C	未診断(～S56) ※設計段階では旧基準	×
46	下田市営じん芥処理場③ (バグフィルタ施設)	環境対策	H12	S造	18	25.5	43.5	B	新耐震(S56～)	○
47	旧吉佐美幼稚園	防災安全	S54	S造	39	27	66	C	診断済・未補強	×
48	旧白浜幼稚園	防災安全	S54	S造	39	27	66	C	診断済・未補強	×
49	加増野ポーレポーレ	産業振興	H10	木造	20	6	26	A	新耐震(S56～)	○
50	市営多々戸温水シャワー施設	観光交流	S61	木造	32	31.5	63.5	C	新耐震(S56～)	○
51	長田海水浴場便所	観光交流	S63	RC造	30	13.5	43.5	B	新耐震(S56～)	○
52	外浦海水浴場便所	観光交流	H1	RC造	29	16.5	45.5	B	新耐震(S56～)	○
53	入田浜海水浴場公衆便所	観光交流	H2	RC造	28	28.5	56.5	C	新耐震(S56～)	○
54	白浜大浜海水浴場公衆便所 (国道西側)	観光交流	H3	RC造	27	45	72	D	新耐震(S56～)	○

目視点検結果表(H30現在)

耐震性の有無は新耐震基準となるS56以降か以前かで判断。

	建物名称	担当	建築年度	構造	築年数	現況劣化度	総合劣化度 (築年数+現況劣化度)	評価	耐震化状況	耐震性
55	白浜大浜海水浴場公衆便所 (国道東側)	観光交流	H9	RC造	21	18	39	B	新耐震(S56～)	○
56	鍋田浜公衆トイレ	観光交流	H11	RC造	19	12	31	B	新耐震(S56～)	○
57	外浦海水浴場公衆トイレ	観光交流	H12	RC造	18	15	33	B	新耐震(S56～)	○
58	須崎遊歩道公衆トイレ	観光交流	H12	RC造	18	6	24	A	新耐震(S56～)	○
59	ペリーロード公衆トイレ	観光交流	H23	木造	7	6	13	A	新耐震(S56～)	○
60	恵比須島公衆トイレ	観光交流	H26	RC造	4	12	16	A	新耐震(S56～)	○
61	田牛竜宮公園公衆トイレ	観光交流	H12	RC造	18	18	36	B	新耐震(S56～)	○
62	二丁目公衆便所	環境対策	H2	木造	28	15	43	B	新耐震(S56～)	○
63	市民文化会館前公衆便所	環境対策	H23	木造	7	6	13	A	新耐震(S56～)	○
64	下田港公衆便所	環境対策	S56	CB造	37	33	70	D	新耐震(S56～)	○
65	下田公園下公衆便所	建設	S59	RC造	34	9	43	B	新耐震(S56～)	○
66	柿崎共同便所	環境対策	S63	木造	30	13.5	43.5	B	新耐震(S56～)	○
67	旧樋村邸(普通財産)	総務	S31	RC造	62	27	89	D	診断済・未補強	×
68	旧須崎保育所	総務	H4	木造	26	9	35	B	新耐震(S56～)	○
69	下田市シルバー人材センター	福祉事務所	S39	木造	54	36	90	D	未診断(～S56)	×

目視点検対象外の施設

I. 建築基準法第12条の法定点検対象施設

- ・市内小中学校
- ・中央公民館
- ・市民文化会館
- ・スポーツセンター
- ・基幹集落センター
- ・あずさ山の家

II. 長寿命化計画策定の際に劣化診断を実施済みの施設

- ・市営住宅
- ・敷根公園

III. 史跡・文化財的な施設

- ・旧澤村邸
- ・田牛青少年海の家
- ・吉田松陰寓居所
- ・旧木村紙器

70～	D	早急な対応が必要(1～2年以内)
50～70	C	対応が必要(3～5年の間)
30～50	B	対応が必要(5～10年の間)
～30	A	計画期間内での対応なし