

下田市内通学路の要対策箇所一覧

【下田小学校】1箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道下田南伊豆線	下田市6丁目	道幅が狭く歩道が整備されていない。また横断歩道もない。	横断歩道の設置	警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【朝日小学校】3箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道亀沢朝日橋通線	下田市吉佐美1632-2付近	道が狭いし、ミラーがないから右折してくる車が見えない	ミラーは必要なしと判断。川側にガードパイプを設置。	下田市
市道入田2号線	下田市吉佐美348-40付近	見通しが悪いのでカーブミラーがほしい。	既存のカーブミラーを大きいものに交換済み	下田市
市道吉佐美田牛線	下田市吉佐美1893-1付近	トンネルの入口付近で小石や枝が落ちてくるので ネットの強化と木を処理してほしい。	ネットの維持管理で対応する。	下田市

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【大賀茂小学校】2箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道下田南伊豆線	下田市大賀茂512-4	歩道が狭く急カーブになっている。	本年度工事終了。学校側に歩道ができ見通しがよくなる。	静岡県
県道下田南伊豆線	下田市大賀茂1047	交通量が多い。道幅が狭く歩道がない。現在工事中で危険である。	今後拡張工事を実施する。2車線となり見通しもよくなる。	静岡県

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【白浜小学校】2箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道135号線	下田市白浜1690-6付近～1271-1付近	交通量が多くスピードを出す車が多いにもかかわらず、 ガードレール、柵などが無い	路肩表示を検討、『スピード落とせ』等。	下田市
国道135号線	下田市白浜251-1	スピードを出す車が多いが、カーブで歩行者から車が見えにくい	カラー舗装を検討。	静岡県

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【浜崎小学校】2箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道須崎柿崎線	下田市柿崎5付近～52付近	道路幅が狭く歩道が確保されていない上、交通量が多く 時には観光バスの往来もある。	民地との段差のあるところがあり、柵の設置 を検討。白線の引きなおし検討。	静岡県
市道須崎線	下田市須崎768-14	坂道でカーブが多いため見通しがきかない。 歩道が確保されていないので危険である。	道路の拡幅は不可。白線の引き直しを検討。	下田市

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【稲生沢小学校】1箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道蓮台寺立野線	下田市蓮台寺525-20付近	柵がないので歩いていてどぶに落ちそうになる。かなりの高さがある。	今年度ガードパイプを設置予定	静岡県

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署

【稲梓小学校】5箇所

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
宮渡戸橋	下田市椎原287-8付近	橋の幅が狭く、また歩道もないため車と接触する可能性がある。	橋の架け替え予定。	下田市
国道414号線	下田市箕作979付近～532付近	道幅が狭く歩道がない。直線でスピードを出す車が多い。	路肩に着色の検討	静岡県
市道椎原1号線	下田市椎原157付近～126付近	道路わきに水路があり、蓋がされていないため落ちる可能性がある。	用水のため蓋はできない、消えている白線があるので、白線の引きなおしを検討。	下田市
県道下田松崎線	下田市加増野194-3	道幅が狭く、車もスピードを出してくるので危ない。	平成24年度に横断歩道からバス停までラインの引きなおしを行う。	静岡県
	下田市椎原224	道幅が狭く、転落防止のガードレール等も無し。また、路面のひび割れなどもあり歩きにくい。	平成25年度以降、予算の範囲で側溝蓋の設置を検討し、以降継続し整備する。	教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、県土木事務所、下田市、警察署